



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Верхне-Донское управление Ростехнадзора**

394038, г.Воронеж, ул.Конструкторов, д.82. тел.(4732)63-26-12;факс (4732)78-91-39
305040, г.Курск 4-й Трудовой пер-к, д.7, тел.(4712)58-02-71, 58-02-74, факс (4712) 50-00-69

ПРЕДПИСАНИЕ

№ КЗ/175-1798

" 25 " апреля дата 20 16 г. Областному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» и его законным представителям

Государственным инспектором отдела по надзору за промышленной безопасностью и государственного строительного надзора по Курской области Демидовым Александром Анатольевичем, на основании Акта проверки от 25.04.2016г. № КЗ/175-1798, составленного в отношении Областному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова»

в присутствии Хардикова Сергея Александровича- заместителя директора по АХР

**Предписывается
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	В учреждении отсутствуют обученные лифтеры.	Пункт 3.2., ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, пункт 1.14 приложения 1 «Требования безопасности» ТР ТС 011/201	11.07.2016 г.

2.	<p>При проведении технического обслуживания и ремонта пассажирских лифтов UPM1275 (зав. № 2013-00015-08, год выпуска 2013), UPM630 (зав. № 2013-00014-08, год выпуска 2013), не исполнены требования, изложенные в руководстве по эксплуатации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на первом посадочном этаже (в кабинах лифтов) отсутствуют «Правила пользования лифтом». 	<p>Пункт 3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утв. Комиссией Таможенного союза решением от 18.10.2011г. № 824;</p>	11.07.2016 г.
3.	<p>При проведении технического обслуживания и ремонта пассажирских лифтов UPM1275 (зав. № 2013-00015-08, год выпуска 2013), UPM630 (зав. № 2013-00014-08, год выпуска 2013), не исполнены требования, изложенные в руководстве по эксплуатации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует двусторонняя переговорная связь из кабины лифтов с обслуживающим персоналом. 	<p>Пункт 3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утв. Комиссией Таможенного союза решением от 18.10.2011г. № 824;</p>	11.07.2016 г. #/B
4.	<p>При проведении технического обслуживания и ремонта пассажирских лифтов UPM1275 (зав. № 2013-00015-08, год выпуска 2013), UPM630 (зав. № 2013-00014-08, год выпуска 2013), не исполнены требования, изложенные в руководстве по эксплуатации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не работает устройство для перемещения кабины при отключении основного источника питания (не работает аккумулятор). 	<p>Пункт 3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утв. Комиссией Таможенного союза решением от 18.10.2011г. № 824;</p>	11.07.2016 г.

На основании постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. № 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за со»

блюдением требований технических регламентов Таможенного союза» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Областному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» и его законным представителям предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки по адресу: 4-ый Трудовой пер. д.7, г. Курск, 305040.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№ п/п	Наименование приложения
1.	Объяснительная

Предписание от 25 апреля 20 16 г. № К3/175-1798 составлено на 3-х страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Демидов Александр Анатольевич
(ФИО)


(подпись)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

(ФИО)

(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Хардилов Сергей Александрович
(ФИО)


(подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания от 25. 04. 2016г. № К3/175-1798 на руки получен.

Директор
Хмелевская Марина Александровна
(ФИО)


подпись

29.01.2016 г.
дата

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

ФИО должностного лица

подпись

дата