

Информация о выданных предписаниях отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области за период 2022 года

№ п/п	Наименование предписания, выданного органами прокуратуры, Росздравнадзора по Курской области, государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Курской области, Роспотребнадзора по Курской области, МВД РФ по Курской области, Юго-Западного МУГАДН ЦФО ТОАТ и АДН по Курской области	Орган, выдавший предписание	Содержание пунктов предписания	Дата исполнения пунктов предписания	Информация о выполнении пунктов предписания
1.	Акт плановой выездной проверки №4 от 28.01.2022 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области.	<p>Плановая выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территории областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска с 27.01.2022 г. по 28.01.2022 г.</p> <p>Данной плановой выездной проверкой по контролю выполнения Предписания №207/1/1 от 21.07.2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выявлены следующие нарушения.</p> <p>Общежитие (левое крыло):</p> <p>1.Звуковые сигналы СОУЭ в жилой комнате №43 л обеспечили уровень звука в 56 дБА (уровень постоянного шума в жилых помещениях общежития согласно СП 51.13130.2011 – 45 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 60 дБА).</p> <p>Необходимо обеспечить уровень звуковых сигналов СОУЭ в жилой комнате №43 л не менее чем в 60 дБА. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара.</p> <p>(п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и</p>	28.02.2022 г.	Не выполнено

		<p>сооружениях»: п.4.2. СП 3.13130.2009; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p> <p>2. Необходимо реализовать функцию, повышающую достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей). (п.13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.6.6.2 СП 484.1311500.2021; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p> <p style="text-align: center;">Медицинский корпус:</p> <p>3. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.</p> <p>Необходимо реализовать формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа удовлетворяющих рекомендациям, изложенным в приложении Р. (п.14.2; приложение Р, п.Р2 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.1, п.6.6.2 СП 484.1311500.2021.</p> <p>Срок действия: до 28.02.2022 г.</p> <p style="text-align: center;">Учебный корпус:</p> <p>4. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара.</p>	28.02.2022 г.	Не выполнено
			28.02.2022 г.	Не выполнено
			28.02.2022 г.	Не выполнено

			<p>Необходимо реализовать функцию, повышающую достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей).</p> <p>Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете №4 обеспечили уровень звука в 42 дБА (уровень постоянного шума в учебных кабинетах согласно СП 51.13130.2011 - 40 дБА, соответственно требуемый уровень звука - 55 дБА).</p>		
			<p>5. Необходимо обеспечить уровень звуковых сигналов СОУЭ в кабинете №4 не менее чем в 55 дБА. (п.13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.2 СП 484.1311500.2021; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.4.2. СП 3.13.130.2009; ч.4 ст.4, ст.83 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.2 СП 484.1311500.2021; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p> <p>6. СОУЭ в правом крыле 1 этажа привести в исправное состояние. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p>	28.02.2022 г.	Не выполнено
				28.02.2022 г.	Не выполнено
3.	Акт внеплановой выездной проверки №108 от 16.03.2022 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС	<p>Внеплановая выездная проверка проведена в отношении зданий, помещений и территории областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска с 09.03.2022 г. по 16.03.2022 г.</p> <p>Данной внеплановой выездной проверкой по контролю выполнения Предписания №207/1/1 от 21.07.2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах</p>		Согласно Акта внеплановой выездной проверки №108 от 16.03.2022 г., все выявленные нарушения выполнены в полном объеме.

		России по Курской области.	<p>защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, было установлено.</p> <p>Общежитие (левое крыло):</p> <p>1.Звуковые сигналы СОУЭ в жилой комнате №43 л обеспечили уровень звука в 56 дБА (уровень постоянного шума в жилых помещениях общежития согласно СП 51.13130.2011 – 45 дБА, соответственно требуемый уровень звука – 60 дБА).</p> <p>Необходимо обеспечить уровень звуковых сигналов СОУЭ в жилой комнате №43 л не менее чем в 60 дБА. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара.</p> <p>(п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»: п.4.2. СП 3.13130.2009; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p>	28.02.2022 г.	Выполнено
			<p>2. Необходимо реализовать функцию, повышающую достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей). (п.13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п.6.6.2 СП 484.1311500.2021; ч.4 ст.4 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).</p>	28.02.2022 г.	Выполнено
			<p>Медицинский корпус:</p> <p>3. Формирование сигналов управления системой оповещения 3-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р.</p>	28.02.2022 г.	Выполнено

		6. СОУЭ в правом крыле 1 этажа привести в исправное состояние. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).	28.02.2022 г.	Выполнено
--	--	---	---------------	-----------

Директор

А.П. Бобров

